

OPERAÇÃO EDUCAÇÃO

FISCALIZAÇÃO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MS

Realização:



Coord. Técnica:



Apoio:



Números da Fiscalização Ordenada

1082

Escolas fiscalizadas

32

Tribunais de Contas Estaduais e Municipais

26

Estados

1

Distrito Federal

537

Municípios fiscalizados

785

Servidores envolvidos



OPERAÇÃO EDUCAÇÃO

FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL

Realização:



Coord. Técnica:



Apoio:



NÚMEROS DA FISCALIZAÇÃO EM MS

- **18** - MUNICÍPIOS FISCALIZADOS
- **151** – SALAS DE AULA
- **4.218** – MATRÍCULAS NA DATA DA VISITA
- **122** - MATRÍCULAS DE ESTUDANTES COM NECESSIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL
- **18** – UNIDADES DE ENSINO NA ÁREA URBANA
- **11** – UNIDADE OFERTA ENSINO COM TURNO INFERIOR A 7 HORAS
- **2** – TURMA MULTISSERIADAS



OPERAÇÃO EDUCAÇÃO

FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL



Realização:



Coord. Técnica:




Apoio:



ETAPA(S) DE ENSINO OFERTADA(S) PELA ESCOLA VISITADA:

Respostas	Total	Percentual
Educação Infantil (Creche/ Pré-Escola)	18	66,67%
Ensino Fundamental - Anos Iniciais	8	29,63%
Ensino Fundamental - Anos Finais	1	3,70%
Ensino Médio	0	0,00%



FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL

Realização:



Coord. Técnica:



Apoio:






TRIBUNAL DE CONTAS
Estado de Mato Grosso do Sul



ACESSIBILIDADE

A ESCOLA VISITADA DISPÕE DOS RECURSOS DE ACESSIBILIDADE NAS SUAS VIAS DE CIRCULAÇÃO INTERNA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA

Respostas	Total	Percentual
Sim	9	50,00%
Não	9	50,00%



- Corrimão e guarda corpos, 88,89% das unidades não dispõe;
- Não há sinalização sonora em 88,89%.
- Inexistência de piso/parede tátil em 66,67.



OPERAÇÃO EDUCAÇÃO

FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL

Realização:



Coord. Técnica:



Apoio:





**PORTA DO BANHEIRO INACESSÍVEL A PESSOAS COM MOBILIDADE
REDUZIDA.**



OPERAÇÃO EDUCAÇÃO

FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL

Realização:



Coord. Técnica:




Apoio:



ACESSIBILIDADE

FORAM OBSERVADAS EM 12 UNIDADES DESCONFORMIDADES APARENTES NAS INSTALAÇÕES ADAPTADAS EXISTENTES DA ESCOLA VISITADA.



OPERAÇÃO EDUCAÇÃO
FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL

Realização:



Coord. Técnica:



Apoio:





EM 55,56% NÃO HÁ RAMPAS DE ACESSO COM INCLINAÇÃO ENTRE (5% E 8,33%).



OPERAÇÃO EDUCAÇÃO

FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL



Realização:



Coord. Técnica:



Apoio:



INFRAESTRUTURA BÁSICA

EM 66,67%, NA ENTRADA DA ESCOLA VISITADA, FORAM OBSERVADAS INADEQUAÇÕES SENDO:

- **FALTA DE IDENTIFICAÇÃO COMO INSTITUIÇÃO DE ENSINO 18,75%;**
- **MURO OU PAREDES COM BURACOS OU ABERTURAS QUE PERMITAM O ACESSO DE ESTRANHOS 25%**

NAS PAREDES DA ENTRADA FORAM OBSERVADAS INADEQUAÇÕES APARENTES EM 55,56%, AS PRINCIPAIS FORAM:

- **RACHADURAS;**
- **FALHAS DE PINTURA.**



OPERAÇÃO EDUCAÇÃO

FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL



INFRAESTRUTURA BÁSICA

NAS COBERTURAS DA ENTRADA FORAM OBSERVADAS INADEQUAÇÕES APARENTES EM 72,22 % DAS UNIDADES?:

- **23,81 % - NA DEFICIÊNCIA NA ESTRUTURA DE MADEIRA (SUPORTE DAS TELHAS), NO FORRO (MADEIRA/GESSO) E/OU NA LAJE**
- **14,29% - APRESENTAM INFILTRAÇÃO/MOFO FALTA DE IDENTIFICAÇÃO COMO INSTITUIÇÃO DE ENSINO 18,75%;**
- **33,34% OUTROS TIPOS DE IMPROPRIEDADES.**



OPERAÇÃO EDUCAÇÃO

FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL



Realização:



Coord. Técnica:



Apoio:





TRIBUNAL DE CONTAS
Estado de Mato Grosso do Sul



OPERAÇÃO EDUCAÇÃO

FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL



Realização:



Coord. Técnica:



Apoio:





OPERAÇÃO EDUCAÇÃO

FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL



Realização:



Coord. Técnica:



Apoio:





OPERAÇÃO EDUCAÇÃO

FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL



Realização:



Coord. Técnica:



Apoio:





OPERAÇÃO EDUCAÇÃO

FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL



Realização:



Coord. Técnica:



Apoio:



INFRAESTRUTURA BÁSICA

NOS PISOS DA ENTRADA FORAM OBSERVADAS INADEQUAÇÕES APARENTES APARENTES EM 66,67% DAS UNIDADES:

- **36,36% - RACHADURA / TRINCA**
- **22,73% - DESGASTE EXCESSIVO**
- **18,18% - QUEBRADOS**
- **18,18% OUTROS TIPOS DE IMPROPRIEDADES.**



OPERAÇÃO EDUCAÇÃO

FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL



Realização:



Coord. Técnica:



Apoio:





PISO DE SALA DE AULA COM BURACOS E RACHADURAS.



OPERAÇÃO EDUCAÇÃO

FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL



Realização:



Coord. Técnica:



Apoio:



INFRAESTRUTURA BÁSICA

EM RELAÇÃO AOS BANHEIROS 88,89% APRESENTAVAM ALGUM TIPO DE INADEQUAÇÃO APARENTE:

- **31,58% - RACHADURAS E TRINCAS**
- **21,05% – FALHA DE PINTURA**
- **15,79% - INFILTRAÇÃO E MOFO**
- **5,26% – VANDALISMO**
- **26,32% OUTROS TIPOS DE IMPROPRIEDADES.**



OPERAÇÃO EDUCAÇÃO

FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL



Realização:



Coord. Técnica:



Apoio:





PAREDE DO BANHEIRO FEMININO COM PINTURA DETERIORADA E SINAIS
DE INFILTRAÇÃO... LIXEIRA SEM TAMPA.



OPERAÇÃO EDUCAÇÃO

FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL



Realização:



Coord. Técnica:



Apoio:



INFRAESTRUTURA BÁSICA

EM RELAÇÃO AOS BANHEIROS APRESENTAVAM, AINDA, AS SEGUINTE INADEQUAÇÃO APARENTE:

- **5,56% - FALTA ÁGUA**
- **44,44% – FALTA PORTAS OU ESTÃO QUEBRADAS**
- **61,11% - FALTA PAPEL HIGIÊNICO**
- **66,67% – FALTA SABÃO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS**
- **18,18% OUTROS TIPOS DE IMPROPRIEDADES.**



OPERAÇÃO EDUCAÇÃO

FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL



Realização:



Coord. Técnica:



Apoio:





BANHEIRO DO BERÇÁRIO COM SUPORTE DE BANHEIRA IMPROVISADO



OPERAÇÃO EDUCAÇÃO

FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL



Realização:



Coord. Técnica:



Apoio:



INFRAESTRUTURA BÁSICA



OPERAÇÃO EDUCAÇÃO
FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL



Realização:



Coord. Técnica:




Apoio:



INFRAESTRUTURA BÁSICA

EM 72,22% AS INSTALAÇÕES DO BANHEIRO NÃO ESTÃO ADAPTADAS - PNE:



OPERAÇÃO EDUCAÇÃO
FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL

Realização:



Coord. Técnica:



Apoio:



INFRAESTRUTURA BÁSICA

EM 77,78% DAS SALAS DE AULA INSPECIONADAS, FORAM OBSERVADAS INADEQUAÇÕES:

- **23,53% VIDROS/JANELAS DANIFICADOS/VANDALIZADOS;**
- **14,71% LOUSAS DANIFICADAS;**
- **14,71% MOBILIÁRIOS QUEBRADOS/VANDALIZADOS;**
- **8,82% ILUMINAÇÃO INADEQUADA;**
- **26,47% OUTROS TIPOS DE INADEQUAÇÕES.**



OPERAÇÃO EDUCAÇÃO

FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL



Realização:



Coord. Técnica:



Apoio:





PISO DETERIORADO, PINTURA RUIM EM SALA DE AULA

OPERAÇÃO EDUCAÇÃO

FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL



Realização:



Coord. Técnica:



Apoio:



INFRAESTRUTURA BÁSICA

EM 66,67% NAS PAREDES DAS SALAS DE AULA INSPECIONADAS, FORAM OBSERVADAS INADEQUAÇÕES:

- **36% RACHADURA TRINCA;**
- **36% INFILTRAÇÕES E MOFO;**
- **20% FALHAS DE PINTURA;**
- **26,47% OUTROS TIPOS DE INADEQUAÇÕES.**



OPERAÇÃO EDUCAÇÃO

FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL



Realização:



Coord. Técnica:



Apoio:



INFRAESTRUTURA BÁSICA



OPERAÇÃO EDUCAÇÃO

FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL



Realização:



Coord. Técnica:



Apoio:



INFRAESTRUTURA BÁSICA

COZINHA:



OPERAÇÃO EDUCAÇÃO
FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL



Realização:



Coord. Técnica:



Apoio:



INFRAESTRUTURA BÁSICA

COZINHA:



OPERAÇÃO EDUCAÇÃO
FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL



Realização:



Coord. Técnica:



Apoio:



INFRAESTRUTURA BÁSICA

COZINHA:



OPERAÇÃO EDUCAÇÃO
FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL



Realização:



Coord. Técnica:



Apoio:



INFRAESTRUTURA BÁSICA

COZINHA:



OPERAÇÃO EDUCAÇÃO
FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL

Realização:



Coord. Técnica:



Apoio:



INFRAESTRUTURA BÁSICA

RECREAÇÃO PARQUES



OPERAÇÃO EDUCAÇÃO
FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL



Realização:



Coord. Técnica:



Apoio:



INFRAESTRUTURA BÁSICA

RECREAÇÃO PARQUES



OPERAÇÃO EDUCAÇÃO
FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL

Realização:



Coord. Técnica:



Apoio:



INFRAESTRUTURA BÁSICA

RECREAÇÃO PARQUES



OPERAÇÃO EDUCAÇÃO

FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL

Realização:



Coord. Técnica:



Apoio:



CONCLUSÃO

As informações consolidadas servirão de subsídio para a atuação dos Tribunais de Contas. É importante salientar que, considerando as particularidades normativas de cada Tribunal de Contas, optou-se por deixar a cargo do respectivo órgão de controle a adoção do procedimento a ser seguido a partir da oferta das informações. Trata-se de iniciativa inovadora de inestimável valor institucional, tanto pela temática que a instruiu, quanto pela mobilização, denotando o esforço dos Tribunais de Contas que objetiva mapear e evidenciar as condições de infraestrutura das escolas para estimular a adoção de melhorias.



OPERAÇÃO EDUCAÇÃO

FISCALIZAÇÃO ORDENADA NACIONAL



Realização:



Coord. Técnica:



Apoio:

